

**Требуется**

- Подобрать стальной стержень  $AB$  круглого поперечного сечения  $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$ ,  $E = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$  и деревянный стержень  $BD$  квадратного сечения  $[\sigma] = 10 \text{ МПа}$ ,  $E = 1 \cdot 10^4 \text{ МПа}$ .

- Определить вертикальное перемещение узла  $B$ .

Исходные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2

Номер строки исходных данных	Грузоподъемность, кН	Длина стержней $l_1 = l_2$ , м
1	100	1,2
2	150	1,4
3	180	1,5
4	200	1,25
5	300	1,1
6	250	1,3
7	220	1,6
8	260	1,5
9	280	1,2
0	240	1,3
	Г	В

**Порядок решения**

- Вычертить в масштабе расчетную схему поворотного крана, указав буквенные и числовые значения всех величин.
- Вырезать узел  $B$  и определить усилия в стержнях  $N_1$  и  $N_2$ , для чего составить уравнения равновесия.
- Из условия прочности подобрать площадь поперечных сечений стержней  $AB$  и  $BD$ .
- Определить деформации стержней  $\Delta l_1$ ,  $\Delta l_2$  и показать их на чертеже в увеличенном масштабе.
- Определить вертикальное перемещение  $\Delta$  узла  $B$ , равное сумме проекций  $\Delta l_1$  и  $\Delta l_2$  на вертикальную ось.

**Пример решения**

Исходные данные по табл. 2:

Столбец	а	б	в	г
Строка	-	-	9	0

Дано:  $F = 240 \text{ кН}$ ;  $l_1 = l_2 = 1,2 \text{ м}$ ;

Сталь  $[\sigma]_{\text{ст}} = 160 \text{ МПа}$ ;  $E_{\text{ст}} = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$ ;

Дерево  $[\sigma]_{\text{д}} = 10 \text{ МПа}$ ;  $E_{\text{д}} = 1 \cdot 10^4 \text{ МПа}$ .

Подобрать стальной стержень  $AB$  круглого поперечного сечения и деревянный стержень  $BD$  квадратного сечения настенного поворотного крана.

**Требуется** определить диаметр стержня  $AB$ , размеры сечения стержня  $BD$ , вертикальное перемещение узла  $B$ .

**Порядок решения**

- Выполнить расчет и графические построения (рис. 5).




Рис. 5

- Составить уравнение равновесия для узла  $B$  и определить продольные усилия в стержнях (см. рис. 5 б):

$$\sum F_x = -N_1 \cdot \cos 45^\circ + N_2 \cdot \cos 45^\circ = 0;$$

$$N_1 = N_2;$$

$$\sum F_y = F - N_1 \sin 45^\circ - N_2 \cdot \sin 45^\circ = 0;$$